

## GRAF-LUISTINTEN LÄMPÖMUOVAUS

Kaikki nykyiset Graf-pelaajaluistimet voidaan lämmittämällä muotoilla jalanmukaiseksi ja siten lyhentää ns. sisäänajoaikaa. Kengän sisärakenteissa oleva termoreaktiivinen materiaali pehmenee 100 C° lämpötilassa ja kovettuu jäähtyessään. Näin luistinkenkä muotoutuu jalan mukaiseksi. Lämpömuovaus voidaan suorittaa joko urheiluliikkeessä olevalla Graf-lämmitysuunilla (uuneja on suurimmissa jääurheilu erikoisliikkeissä) tai jopa kotona paistinuunissa.

Muotoilu suoritetaan seuraavasti:

1. Kun oikea luistinmalli, koko ja luisteltaessa käytettävä sukkavahvuus on valittu, avataan kengän nauhoitusta niin, että jalat voidaan asettaa kenkiin niitä sinne väkisin työntämättä.
2. Luistimet asetetaan Graf lämmitysuunissa olevaan telineeseen, uuni käynnistetään ja ajastinkelloon asetetaan 3 - 4 minuutin aika. Jos muotoilu suoritetaan paistinuunissa, lämmitetään se 100 C°:een ja luistimet asetetaan uuniin 3 - 4 minuutin ajaksi.
3. Luistimet otetaan uunista ja asetetaan jalkaan. Tällöin on huomioitava seuraavaa: Koska kengän tukirakenteet ovat nyt pehmeät, jalkaa ei saa tunkea luistimeen, vaan nauhoitus on oltava niin avoin, että jalka menee sinne painamatta (vaarana kantaosan painuminen).
4. Luistimet nauhoitetaan ylös asti hyvin kevyehkösti (ei täysin voimin vetämällä).
5. Luistimet jalassa seisotaan polvet lievästi eteen työnnettynä noin 15-20 minuuttia, kunnes ne ovat jäähtyneet (kovettuneet). Jos jäähdytysaikana istutaan, ei jalkateriin tule oikeaa painetta ja lisäksi takaläpät voivat painua taaksepäin.

Näin luistimet on muotoiltu ja normaali käyttö voi alkaa.

